

# 用线切割机床加工凸轮

许昌继电器厂 杨志武

凸轮设计时往往用柱坐标 $(\rho, \theta)$ 给出从动件滚子中心轨迹。一般线切割机床上不配置回转工作台,且间隙补偿量限定在 $\pm 10\text{mm}$ 范围内,而从动件滚子半径是经常远远大于 $10\text{mm}$ ,这就为线切割编程带来一定困难。本文通过一种特例,提出通用的求凸轮轮廓点公式,从而为在常用线切割机床上加工凸轮提供方便条件。

本厂引进德国BIHLER公司RM-40自动弯曲机,该机床需按被加工零件更换一组专用凸轮(6件)。从动件加速度按正弦规律变化,即:

$$a = \frac{d^2h}{dt^2} = C_1 \sin \frac{2\pi}{T} t$$

$$v = \int a dt = C_2 - C_1 \frac{T}{2\pi} \cos \frac{2\pi}{T} t$$

$$h = \int v dt = C_2 t - \frac{T^2}{4\pi^2} C_1 \sin \frac{2\pi}{T} t + C_3$$

$$\text{由初始条件 } t=0 \quad v=0 \quad h=0 \quad C_3=0$$

$$C_2 = C_1 \frac{T}{2\pi}$$

$$\text{行程终点 } t=T \quad h=H \quad \frac{C_1 T^2}{2\pi} = H$$

$$\therefore C_1 = \frac{2\pi}{T^2} H \quad C_2 = \frac{H}{T}$$

$$h = \frac{H}{T} t - \frac{H}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{T} t$$

该机从动件滚子半径为 $r = 21\text{mm}$ 或 $r = 23.5\text{mm}$ 使用说明书中给出其中心轨迹升程表,并声称曲线是在数控铣床上加工出来的,按目前情况凸轮毛坯在上数控机床以前需粗铣,而且要改制铣刀。这不但要耗费工时,同时也给工具管理带来麻烦,为此我们定出用线切割加工凸轮的方案。

凸轮轮廓线是从动件滚子中心轨迹的等距曲线(圆族包络线)。为了编程方便,需求出轮廓线上各点的直角坐标。为此可写出如下方程:

$$\begin{cases} \rho(t) = R_0 + h(t) \\ \theta(t) = \frac{\theta}{T} t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = \rho(t) \cos \theta, \\ y(t) = \rho(t) \sin \theta, \end{cases}$$

根据等距线方程式, 当曲线 C 的方程式为:

$X = x(t)$      $Y = y(t)$  时, 对等距线  $C_1$  有:

$$\begin{cases} X = x(t) - \frac{a\dot{y}(t)}{\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}} \\ Y = y(t) + \frac{a\dot{x}(t)}{\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}} \end{cases}$$

对  $C_2$  有:

$$\begin{cases} X = x(t) + \frac{a\dot{y}(t)}{\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}} \\ Y = y(t) - \frac{a\dot{x}(t)}{\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}} \end{cases}$$




图 1

因为 RM-40 机床上凸轮是外缘工作的盘状凸轮, 只考虑  $C_2$  即可。又因为凸轮升(降)程起点常常不是  $0^\circ$  角, 在计算过程中需引入初相角  $\varphi$ , 于是有:

$$x(t) = \left[ R_0 + \frac{H}{T}t - \frac{H}{2\pi} \sin \left( \frac{2\pi}{T}t \right) \right] \cos \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right)$$

$$y(t) = \left[ R_0 + \frac{H}{T}t - \frac{H}{2\pi} \sin \left( \frac{2\pi}{T}t \right) \right] \sin \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right)$$

$$\text{令 } A = \frac{H}{T} \left[ 1 - \cos \left( \frac{2\pi}{T}t \right) \right]$$

$$B = \frac{\theta}{T} \left[ R_0 + \frac{H}{T}t - \frac{H}{2\pi} \sin \left( \frac{2\pi}{T}t \right) \right]$$

$$\therefore \dot{x}(t) = A \cos \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right) + B \sin \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right)$$

$$\dot{y}(t) = A \sin \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right) - B \cos \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right)$$

$$\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) = A^2 + B^2$$

故当滚子半径为  $a$  时, 对  $C_2$  有:

$$X = x(t) + \frac{a \left[ A \sin \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right) - B \cos \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right) \right]}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$Y = y(t) - \frac{a \left[ A \cos \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right) + B \sin \left( \varphi - \frac{\theta}{T}t \right) \right]}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

按上述3式计算坐标点,用常规计算器不致很繁琐且容易出错。所以我曾用BASIC语言写出一套程序存入线切割用编程机内。在此程序中使用了几个代号,它们是:基圆半径R,升距H,等分T,过渡角C,滚子半径D,初相角F。

程序表如下:

```

10. CLEAR
20. INPUT "R=" ; R, "H=" ; H, "T=" ; T, "C=" ; C
   "D=" ; D, "F=" ; F
30. DIM X(T), Y(T)
40. FOR I=0 TO T
50.  $A = \frac{H}{T} \left[ 1 - \cos \left( \frac{360I}{T} \right) \right]$ ,  $B = \frac{\pi \cdot C}{180 T} \left[ R + \frac{HI}{T} - \frac{H}{2\pi} \sin \left( \frac{360I}{T} \right) \right]$ 
60.  $X(I) = \frac{780 TB}{C\pi I} \cos \left( F - \frac{CI}{T} \right)$ ;  $Y(I) = \frac{180 TB}{C\pi I} \sin \left( F - \frac{CI}{T} \right)$ 
70.  $X(I) = X(I) + \frac{D \left[ A \sin \left( F - \frac{CI}{T} \right) - B \cos \left( F - \frac{CI}{T} \right) \right]}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 
80.  $Y(I) = Y(I) - \frac{D \left[ A \cos \left( F - \frac{CI}{T} \right) + B \sin \left( F - \frac{CI}{T} \right) \right]}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 
90. "LPRINT "X(", I, ")=" ; X(I); LPRINT "Y(", I, ")=" ; Y(I)
100. NEXT I
110. END

```

需要说明的是,对应凸轮的升程段,取 $H > 0$ ;对应凸轮的降程段,取 $H < 0$ 。切割方向一律按顺时针走向,这套程序当然可以为数控铣床提供数据,同时也为凸轮设计者提供了很大方便。